



Hydroizolace

08/2008

Duschdicht-Set

Hydroizolační souprava

Technické údaje

Teplota zpracování/podkladu	+10 °C až +25 °C
Doba tvrdnutí	2–3 hodiny
Spotřeba	3 nátěry cca 1 kg/m ² , závislé na rovinnosti a savosti podkladu

Skladovatelnost

Skladovat v řádně uzavřených originálních obalech v chladném prostředí, při teplotách nad bodem mrazu cca 12 měsíců.

Způsob použití

Izolační nátěr s příslušnou bandáží na utěsnění spár. Nátěr neobsahuje živice, je určen pro vodotěsné pružné uzavření podkladů před obkládáním (např. sprchy). Připraven k okamžitému použití, vnitřní.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- připravený k okamžitému použití
- těsnicí páska spolehlivě utěsní stěny i rohy
- dobrá přilnavost na veškeré podklady jako např. beton, pórobeton, vápenné, cementové i sádrové omítky, kámen, dřevo, dřevěné a dřevotřískové desky

Pracovní postup

Podklad:

Podklad musí být pevný, čistý, zbavený oleje, mastnot a separačních prostředků. Volné částice jako prach, zbytky laku a malty je nutno odstranit. Široké trhliny a spáry je nutno předem zacelit stěrkou. Je třeba zabránit proniknutí vody z podkladu např. venkovními stěnami nebo podlahou.

Příprava:

Před použitím promíchejte. Na podklad naneste nátěr Flächendicht (rozředěný vodou v poměru 1:4) válečkem, štětcem nebo štětkou. Vyčkejte, dokud nátěr nezaschne. Podklad je nutno opatřit nejméně dvěma dalšími nezředěnými nátěry Flächendicht. Na ještě čerstvý 2. nátěr přitiskněte těsnicí pásku Knauf Flächendichtband v místě rohových svislých a vodorovných spár. Teprve po zaschnutí 2. nátěru naneste třetí nátěr. Po úplném zaschnutí všech 3 vrstev (cca 24 hodin) lze aplikovat cementové lepidlo (Flexkleber), disperzní lepidla typu Superkleber nejsou vhodná.

Balení

kbelík 4 kg + těsnicí páska 5 m × 13,5 cm

EAN 4006379045136

výrobní č. 00008009